


## Plano de la nueva fuente



Armadura del arco





Posición de la teja sobre el arco



Evolución de las obras

## Detalle de las obras



Croquis de un puerta típica en el barrio





Después del  
encalado y  
pintura



## RESTAURACIÓN DE UN ARCO Y UNA PUERTA EN DERB QADI





Fase final







Escalera de un local durante la reconstrucción

23 / 09 / 2003

# RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS ( TALLERES & SABAHS )

# CUBRIMIENTO EN MADERA DE TECHOS






1




Situación en el barrio



3



1



2



3




2

## RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES



## CONSTRUCCIÓN DE BAB SOUR ET RESTAURACIÓN DE PUERTAS TÍPICAS




La acción consiste en:

- \* Construir los pilares y el arco de bab sour, reforma del arco, coronación del arco con teja roja romana;
- \* Sustituir al tejadillo de plástico por un tejadillo construido y revestido por teja roja romana;
- \* Reforma de las puertas típicas haciendo resaltar los motivos decorativos y coronarlos por tejadillos.



# RECONSTRUCCIÓN DE UN TELAR



Colocación de la losa de ladrillos tradicionales y cobertura en hormigón



Retirada de la antigua estructura



Armadura de las paredes y vigas



Viga que desempeña el papel de los contrafuertes